記

(第7条関係)

屋外広告物(掲出物件)資格者点検結果報告書

令和 ◎ 年 ◎ 月 ◎ 日

倉敷市長 様

報告者

〒710 −8565 住所(所在地) 岡山県倉敷市西中新田 640 か) くらしき ふりがな 氏名(名称及び 株式会社 くらしき 代表者の氏名) 代表取締役 倉敷 市郎 電話番号 (086) 426 -3494

倉敷市屋外広告物条例(平成13年倉敷市条例第55号)第16条第2項の規定による広告物(広告物を 掲出する物件)の点検結果を第16条第3項の規定により、次のとおり報告します。

②表示内容等につ いては、「屋外 広告物の更新手 続きについて (通知)」に記

①日付の記入を忘 れずにお願いし

ます。

す。

い。

※(5)については、 確認できる場合 記載してくださ

③実際に点検した

方の氏名を記載

してください。

申請者以外の業

者が点検する場

合は、法人名も

記載してくださ

載されていま

1 資格者点検の概要

- (1)表示内容 株式会社 くらしき 他 (2)広告物の種類 広告塔 他 (3)設置場所 倉敷市 西中新田 640 (4)個 4 個(枚) (5)設置年月日 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 数 \mp 700 - 8570 (6)点検者住所 (※法人は会社住所) 岡山県岡山市北区内山下2丁目4番6号 (7)点検者氏名 オカヤマ株式会社 岡山 建二 屋外広告士 (3)(8)資格名称 (9)電 話 番 号
 - (086)226-7490(10)点検年月日 令和 △ 年 △ 月 △ 日

2 点検結果

(7)

点検箇所	(4)	点検項目	異常の有無	改善の概要
基礎部・ 上部構造	② (1).	上部構造全体の傾斜、ぐらつき	□有☑無	
	☑ (2)	基礎 のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	□有☑無	
	☑ (3):	共骨のさび発生、塗装の老朽化	□有☑無	
支持部		共骨接合部 (溶接部・プレート) の腐食、変形、隙間	□有 ☑無	
	☑ (5):	共骨接合部(ボルト、ナット、ビス)のゆるみ、欠落	□有☑無	
取付部	☑ (6)	アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	□有☑無	
	2 (7)	容接部の劣化、コーキングの劣化等	□有☑無	
	② (8)	仅付対象部(柱・壁・スラブ)・取付部周辺の異常 5	□有☑無	
広 告 板	V (9)	表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	□有☑無	2板面貼替 (意匠構造変更なし)
	☑ (10)	則板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	□有 ☑無	
	☑ (11).	広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	□有☑無	
照明装置	☑ (12)	祭明装置の不点灯、不発光	□有☑無	
	☑ (13)	祭明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	□有☑無	1、3防錆塗装
	☑ (14).	割辺機器の劣化、破損	□有 ☑無	
その他	☑ (15)	寸属部材 (装飾、振れ止め棒、鳥よけ等) の腐食、破損	□有☑無	
	□(16)	壁雷針の腐食、損傷	□有□無	
	□(17)	その他点検した事項())	□有□無	

- ④ 対象広告物が点 検すべき項目を☑ してください。
- ⑤異常が有る状態 で更新許可申請 できない場合が あります。
- ・改善をした場合 は、対象広告物 番号と改善の概 要について記載 してください。
- ・申請までに改善 が間に合わない 場合は、都市景 観室へお問い合 わせください。
- ⑥(8)に記載した資 格の写しを必ず 添付してくださ 11

- (6) 備考 1 点検者の資格を証する書類(写し)を添付すること。
 - 広告物等の種類により、該当する点検項目の□を✔してください
 - 広告物等の現状及び点検状況又は改善後のカラー写真(申請日前3箇月以内)を併せて提出すること。
 - ⑦全ての対象広告物について、全体(2面表示の場合は両面等)が確認できるようにしてください。 対象広告物(いずれか1つ以上)の点検状況(触診や打診又は接合部、基礎部等)がわかる写真を含め てください。

広告物が複数ある場合は、更新許可申請書の別紙にある番号を写真に明示するなどして、対象広告物 の判別ができるようにしてください。