


既存樹木等の取扱い

出典 国土地理院 (<https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html>)

番号	箇所	面積
①	山陽ハイツ本館・別館等と体育館・テニスコート・健康管理棟の間の法面周辺	約 5,000 m ²
②	テニスコート北側・西側法面、花見広場	約 5,000 m ²
③	駐車ゾーン周辺	約 3,000 m ²
④	北西側民家と指導の間付近	約 2,000 m ²
⑤	日本庭園	約 3,000 m ²
⑥	西側民家との境付近（高木の剪定）	約 1,000 m ²
⑦	遊歩道周辺	約 3,000 m ²
⑧	南側民家との境付近	約 1,000 m ²
⑨	崩落個所の補修	—

※上記は現時点で重点的な対応を求めたい想定箇所であるが具体的な範囲や方策は事業者の提案による。隣地や公園利用者の安全確保及び景観に配慮した費用対効果の高い提案に期待する。